

掘削深度

C2-d,C3-1,C3-2,C2-e,C3-4,C3-5,C3-6 : -3.0m



掘削深度

C2-d,C3-1,C3-2,C2-e,C3-4,C3-5,C3-6 : -3.0m



油臭・油膜確認

C2-f,C3-7,C3-8,C3-9 : -4.5m



油臭・油膜確認

C2-f,C3-7,C3-8,C3-9 : -4.5m





掘削深度 D2-2,D3-1 : -6.0m



掘削深度 D2-2,D3-1 : -6.0m



掘削状況



掘削状況

ガラふるいわけ





掘削深度

A12-2 : -4.0m



油臭・油膜確認

A12-2



掘削深度

D3-2、D3-3 : -4.5m



油臭・油膜確認

D3-2、D3-3





A5-a

油臭・油膜確認



A5-a

油臭・油膜確認



施工状況

A12-2 掘削工



施工状況

A12-2





油分处理施工状况



油分处理施工状况



油分处理施工状况



油分处理施工状况





掘削状況



掘削状況(ガラふるいわけ)



排水プラント



排水プラント 使用状況(中和剤散布)





砒素部分掘削



砒素部分掘削



砒素混入土仮置き(下部シート設置)




砒素混入土仮置き





砒素混入土仮置き



砒素混入土仮置き



埋め戻し状況



埋め戻し状況

