

A12-2 掘削深さ確認

h=4.0m



A12-2 油分浄化施工状況



油分浄化後埋め戻し



敷き均し整地



塩化第二鉄キャリアレーション



石灰 キャリレーション



砒素不溶化施工状況



砒素不溶化完了後 埋め戻し



敷き均し整地



施工完了

